

Neubau / Sanierung / Erweiterung / Umbau BV Mustermann, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

DE-123456 Musterstadt, Musterstraße
Projektzeitraum vom 15.06.2023 bis 16.06.2023

Projekt Nr.: xxxx-342
Projekt eMail:
jochen.baumgaertner@klingconsult.de

SiGe-Koordinator :
Baumgärtner, Jochen (Projektleiter) - Kling
Consult GmbH

Ilgüz, Hasan (Projektleiter) - Kling Consult GmbH

Begehungsbericht Nr.: XXXX-1. BK

**Baustellenbegehung
(Baumgärtner)**
vom 15.06.2023 17:15

Baufortschritt	Phase : Rohbau
Witterung	Wetter : Wolkenlos, leichte Brise Do. 15.06.2023 17:15 Temperatur : 8 °C bis 25 °C Luftfeuchtigkeit : 40 %

Informationen	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination "Koordination nach BaustellV" - GM Stand 2021 -
----------------------	--

BV: Neubau / Sanierung / Erweiterung / Umbau BV Mustermann, Musterstadt

Baukontrolle: Nr. xx vom tt.mm.jjjj

Beteiligt: Hr. / Fr. Mustermann (AG-öBÜ - zeitweise / im Anschluss)
Hr. Baumgärtner (KC) / Hr. Ilgüz (KC)

Verteiler: 1) Stadt Musterstadt, Hr. / Fr. Mustermann - AG
(per E-Mail: muster@musterstadt.xx)
2) Ingenieurbüro Mustermann, Hr. / Fr. Mustermann - AG PST
(per E-Mail: muster@musterstadt.xx)
3) Ingenieurbüro Mustermann, Hr. / Fr. Mustermann - AG öBÜ
(per E-Mail: muster@musterstadt.xx)

Ausführende Firmen:
4.1) Fa. Musterfirma (MUS), Hr. Mustermann - AN BL Musterarbeiten-
(per E-Mail: muster@musterstadt.xx)
weitere N.N

X) KC, 341 il-ba

Anlagen: - Projekt-Media
- Sicherheitseinweisung Fa. Musterfirma

Farbschema: rot -> Beanstandung/Mangel zur Abarbeitung/Beseitigung
orange -> Hinweis zur Beachtung/ggf. Umsetzung
grün -> Info zur Dokumentation

KC-Nr.: xxxx-342; (Pos. xx)

Telefon:
+49 8282 994-0

Fax:
+49 8282 994-110

E-Mail + Homepage:
kc@klingconsult.de
www.klingconsult.de

Informationsübermittlung Bereich SiGeKo über Musterplattform - Ablageorte:

- Vorankündigung Schriftverkehr xy -> xyz
- SiGe-Plan Planung xy -> xyz
- SiGe-Unterlage Dokumentaion xy -> xyz
- SiGe-Baukontrollen Protokolle xy -> xyz
- Baustellenordnung Organisation xy -> xyz

Hinweis Infektionskrankheiten:

- Maßnahmen zur Infektionsprävention ... (weiteres für Bsp.- Protokoll gekürzt)

Zur Information, Beachtung, Umsetzung:

- Ein oder mehrere ... (weiteres für Bsp.- Protokoll gekürzt)

Ergebnis Baukontrolle mit Fotodokumentation:

- 1) - Vorankündigung vom tt.mm.jjjj wurde von KC an das GAA und den AG, übermittelt sowie Aushang vor Ort angebracht
- SiGe-Plan vom tt.mm.jjjj wurde von KC an den AG und die AN übermittelt sowie Aushang vor Ort angebracht => Info
- 2) Fachkraft für Arbeitssicherheit (GM A 1) bei den ausführenden AN sind an KC zu benennen => ALLE AN
=> MUS
- Fa. Mustermann: ist zu benennen
- ... (weitere für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 3) Gefährdungsbeurteilung (GM A 2) bei den ausführenden AN ist auf der Baustelle zur stichprobenhaften Einsicht vorzuhalten / digital an KC zu übermitteln. => ALLE AN
=> MUS
- Fa. Mustermann: ist vorzuhalten / zu übermitteln
- ... (weitere für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 4) **Sicherheitseinweisungen (SE):**
SE an den AN werden durch den SiGeKo, nach vorheriger Terminvereinbarung durch den AN, durchgeführt. => ALLE AN
- SE Fa. Mustermann: ist am tt.mm.jjjj erfolgt => Info
Themen: - ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- weitere s. Anlagen
- 5) **Erste Hilfe (GM A4)**
a) Ersthelfer (GM A 4): sind durch die AN zu benennen => ALLE AN
b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 6) **Kontrolle pers. Schutzausrüstung (GM Kap.E):**
a) Sicherheitsschuhe (GM E 600): Pflicht => ALLE
b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 7) **Kontrolle BE:**
a) Baustellenunterkunft (GM A 25): vorhanden => Info
b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)

Telefon:
+49 8282 994-0

Fax:
+49 8282 994-110

E-Mail + Homepage:
kc@klingconsult.de
www.klingconsult.de

- 8) **Kontrolle Baugeräte (entspr. GM) nächste Sachkundigenprüfung - Stichproben:**
a) augenscheinliche Mängel Baugeräte, Anschlag-/Lastaufnahmemittel, el, Kleingeräte/Betriebsmittel => Info
b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 9) **Kontrolle Absturzsicherungen/Verkehrswege (GM A26; B100):**
a) prov. Geländer TRH vorhanden => Info
b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 10) **Kontrolle Verkehrssicherung/Baustellensicherung (GM A8/26):**
a) Hinweis beengte Platzverhältnisse: bei Einsatz von Großgeräten, Einweiser einsetzen => Alle AN
b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 11) **Kontrolle Kran (GM B 213/214):**
a) Gefahrenbereich bei Untendreher: ist mit Absperrung / Bauzaun zu sichern => Hinweis
b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 12) **Kontrolle Baugruben und Gräben (GM C 469/470):**
a) lotrechte Baugruben und Gräben: Tiefen > 1,75 m sind mit Verbau abzusichern oder gemäß Baugrund abzuböschern => Hinweis
b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 13) **Fassadengerüst (GM B113; C351-355; F705):**
a) Gerüstmanipulationen sind zu unterlassen; Umbau nur durch Fachfirma => Alle AN
b) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)
- 14) **Sonstiges:**
a) Eintrag monatliche Prüfung Baustromverteiler => MUS
b) Einsatz Sprossenleiter ist unzulässig; Stufenleiter verwenden; Förderprogramme bei Austausch / Neubeschaffung BG-Bau beachten => Hinweis
c) ... (für Bsp.- Protokoll gekürzt)

i.A. Baumgärtner; *Kling Consult*

Media

Fotos: XXXX-1. BK

13.06.2023 16:06 | Nr.: 4914




MANGEL - MUS:
=> monatliche Prüfung
Baustromverteiler fällig; Eintrag
letzte Prüfung tt.mm.jjjj

13.06.2023 14:27 | Nr.: 4915



MANGEL Fa, MUS mit NU - 3.
OG:
=> Einsatz von Sprossenleitern
ist unzulässig; Stufenleitern
verwenden

01.06.2023 11:21 | Nr.: 4916



INFO:
=> prov. Geländer in TRH
wurden durch Fa. Musterfirma
nach Demontage wieder
remontiert

Telefon:
+49 8282 994-0

Fax:
+49 8282 994-110

E-Mail + Homepage:
kc@klingconsult.de
www.klingconsult.de

Telefon:
+49 8282 994-0

Fax:
+49 8282 994-110

E-Mail + Homepage:
kc@klingconsult.de
www.klingconsult.de